



Gebäude 006/0	8	Inventar Thus
Parz. Nr.	1132	
Adresse	Obere Stallstrasse 1	
/ers. Nr.	109B	The state of the s
_age	oberhalb Oberstallstrasse	
Bezeichnung	-	
Nutzung	Wohnen	
Datierung	2. H. 19. Jh.	
Тур	2-geschossiges Gartenhaus und 2-geschossiger Anbau Stallscheune	
Dachform	Gartenhaus: Knickflachdach, Anbau: Pultdach	
Fassadengliederung	Gartenhaus: EG: Mauerwerk mit Eingangstüre gegen Obere Stallstrasse. OG: Verkleidung mit stehenden Brettern, darin gegen die Gasse: Türe, flankiert von je einem Fenster. In der Südwestecke: Türmchen mit geschweiftem Spitzhelm Anbau an Stallscheune. EG: grauer Verputz mit Eingang mit altem Türblatt (19. Jh.), OG: weiss gestrichener Verputz mit zwei Fenstern	
Oberflächen	siehe Fassadengliederung	
Charakterisierung, Besonderheiten	Garten gegen Süden und Westen. Die beid Waschhaus, eine Kaffeerösterei und eine	
N. L.		



Gebäude 006/09 Inventar Thusis

Parz. Nr.	712
Adresse	Obere Stallstrasse 2
Vers. Nr.	109
Lage	Eckbau Altdorfstrasse/Obere Stallstrasse
Bezeichnung	ehem. Waisenhaus
Nutzung	UG: Gewerbe, EG & OG: Wohnen/Büro
Datierung	18. Jh.
Datierung	18. Jh.



Тур	Wohnhaus zweigeschossig
Dachform	geknickter Giebel, traufständig zur Stallstrasse
Fassadengliederung	Obere Stallstrasse: Unter Quergiebel mit Aufszugsluke, Hocheingang – EG: Quaderimitation aus dünnen Sandsteinplatten, rechts vom Eingang 3 Zwillingsfenster, links 2 einfache Fenster mit steinernen Rahmen und Einsengittern – Altdorfstrasse, EG: kein Sockel (!), Eingang Ladenlokal, beidseits Fenster – OG's: zweiachsig, Dachuntersicht weiss gestrichen.
Oberflächen	glatter Verputz in hellem Ockerton
Charakterisierung, Besonderheiten	







Ansicht von Osten	Fassade gegen die Obere Stallstrasse	Hocheingang an Obere Stallstrasse
	-	=
Giebelfassade gegen Altdorfstrasse		

Gebäude 004/03 Inventar Thusis

Parz. Nr.	416	
Adresse	Altdorfstrasse 16	
Vers. Nr.	180	
Lage	nördlich Altdorfstrasse	
Bezeichnung	ehem. Brauerei	
Nutzung	Wohnen, Gewerbe	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Datierung	18. Jh., erneuert 2. H. 19. Jh und 1. H. 20. Jh.	
Тур	3-geschossiges Wohnhaus mit Einfahrt - Anbauten im Osten und Westen	
Dachform	Satteldach, giebelständig zur Altdorfstrasse	
Fassadengliederung	Hauptbau: Zwei grosse Rundbogentore mit Hausteingewänden (1. H. 20. Jh.) im EG; 1 OG: fünf Fensterachsen, 2. OG: drei Fensterachsen. Westlicher Anbau: zwei Geschosse, 2x2 Fensterachsen. Östlicher Anbau: eingeschossig, zwei Fensterachsen.	
Oberflächen	rauer, grauer Sockel, darüber glatter Verputz mit gelblichem Anstrich – darunterliegend: oranger Anstrich auf braunem Naturputz	
Charakterisierung, Besonderheiten	Jugendstilgitter an Eingangstüre. Gewölbe in der Einfahrt . Vor dem östlichen Anbau: breiter Sockel mit Steinplattenabdeckung	








Portal der Einfahrt

Portal zu Schaufenster umfunktioniert

Sockel vor Anbau ost







Westfassade







Alte Strasse von Norden

Blick von Süden Richtung Einfahrt von Haus Nr. 190

Im Westen säumen Baumgärten die Straja (von Norden)







Bebauung unterhalb der Straja (aus Nordwesten)

Strassenzug gegen Süden

Das Haus Nr. 218 steht mitten in der Heimwiese

Bezeichnung	Nördliche Hälfte der Straja
Charakteristik	Der Block 001 umfasst den Teil des Quartiers Straja, der nördlich der Heinzenbergstrasse liegt. Er wird durchzogen von zwei parallel verlaufenden Strassenzügen. Der obere wird "Straja" genannt, rätoromanisch für Gasse und entspricht dem Transitweg, der Unteren Strasse, vor dem 19. Jh. Der zweite heisst "Alte Strasse" und entstand wohl um 1820, als die Kommerzialstrasse durch die Viamala und über den Splügen und San Bernardino angelegt wurde. Eine Konzentration der Bauten findet man bei der Einmündung des Schlössliwegs in die Straja. Die Strasse setzte sich ehemals in gerader Linie nach Norden fort. Das Haus Nr. 190 umfasste vor 1845 entweder nur die obere Hälfte des heutigen Baus oder besass eine Durchfahrt. Die Bauten im Süden des Blocks sind teils auf die Straja, teils auf die Alte Strasse ausgerichtet.
Kernelemente	Die Bauten Vers. Nr. 187-190 sowie 217 formen die Baugruppe bei der Einmündung des Schlössliwegs in die ehemalige Transitroute. Deutlich erkennt man die Orientierung zum älteren Weg daran, dass an den Wohnhäusern Vers. Nr. 187 und 188 die Aborterker auf die Alte Strasse ausgerichtet sind. Auch die grosse Stallscheune an der Stelle der ehemaligen Schmiede "Sust" (Vers. Nr. 217) passt zur Lage am Dorfeingang des alten Transitwegs.
Elemende an den Rändern	Das Haus Vers. Nr. 218 bildet mit der Stallscheune Vers. Nr. 218-A und der neueren Garage Vers. Nr. 218-B eine Hofeinheit, die mitten in der Heimwiese steht. Derartige Anlagen findet man in den Streusiedlungen der Walser. Das Haus Nr. 186 ist hingegen auf die Alte Strasse orientiert und ist logischerweise erst nach der Anlage derselben um 1820 entstanden. Dasselbe gilt für die Vorgängerbauten der benachbarten Wohnbauten 185 und 186-A.
Historische Substanz	Bis auf die Garage Vers. Nr. 218-B und die Baugruppe Vers. Nr. 185, 185-A, 186-A an der Abzweigung Alte Strasse - Heinzenbergstrasse weisen alle Gebäude historische Substanz auf. Diese ist bei Haus Vers. Nr. 187 allerdings nur noch in spärlichem Masse erkennbar, auch wenn die Gestalt des Baukubus - von der Dachlösung gegen Westen mal abgesehen - noch der des Vorgängerbaus entspricht.
Weitere Hinweise	Die Stallscheunen haben sich hier noch erhalten. Diejengen, die nördlich und westlich an das Wohnhaus Vers. Nr. 190 anschlossen, wurden durch Wohnräume ersetzt. Die Vorgängerbauten der Baugruppe Vers. Nr. 185, 185-A, 186-A bestanden aus einem Wohnhaus an der Straja und einer Stallscheune an der Alten Strasse. Hier wurde also eine Stallscheune durch einen Wohnbau ersetzt. Auch südlich der Einfahrt zum von der Straja zurückversetzt liegenden Haus Vers. Nr. 218 stand - laut ältestem Plan vor 1870 - ein Ökonomiegebäude, das aber bereits vor 1878 ersatzlos abgerissen wurde.

Gebäude 001/01 Inventar Thusis

Parz, Nr. 986 Adresse Alte Strasse 13  Vers, Nr. 130 Lage oberhalb Afte Strasse, angebaut an Schlossilweg 2 Bezeichnung	Gebäude 001/0	)[]				Inventar	Thusis
Vers. Nr. 190 Lage oberhalb Alte Strasse, angebaut an Schlössliweg 2  Bezeichnung - Nutzung Wohnen Datierung um 2000  Typ 2-geschossiges Wohnhaus Dachform Satteldach, giebelständig zur Alten Strasse Fassadengliederung Holzverkleidung analog dem Eckpfeilerstall, den das Gebäude ersetzt. Moderne Fenster.  Oberflächen Abrieb Charakterisierung, Besonderheiten  Vorplatz gegen Süden anstelle von altem Vorgarten, dort Garageneinfahrt.	Parz. Nr.	986					
Lage oberhalb Alte Strasse, angebaut an Schlössliweg 2  Bezeichnung - Nutzung Wohnen Datierung um 2000  Typ 2-geschossiges Wohnhaus Dachform Satteldach, giebelständig zur Alten Strasse Fassadengliederung Holzverkleidung analog dem Eckpfeilerstall, den das Gebäude ersetzt. Moderne Fenster.  Oberflachen Abrieb Charakterisierung, Besonderheiten  Vorplatz gegen Süden anstelle von altem Vorgarten, dort Garageneinfahrt.	Adresse	Alte Strasse 13					
Bezeichnung - Nutzung Wohnen Datierung um 2000  Typ 2-geschossiges Wohnhaus Dachform Satteldach, giebelständig zur Alten Strasse Fassadengliederung Holzverkleidung analog dem Eckpfeilerstall, den das Gebäude ersetzt. Moderne Fenster.  Oberflächen Abrieb Charakterisierung, Besonderheiten Vorpaltz gegen Süden anstelle von altem Vorgarten, dort Garageneinfahrt.	Vers. Nr.	190					
Nutzung Wohnen Datierung um 2000  Typ 2-geschossiges Wohnhaus Dachform Satteldach, giebelständig zur Alten Strasse Fassadengliederung Holzverkleidung analog dem Eckpfeilerstall, den das Gebäude ersetzt. Moderne Fenster.  Oberflächen Abrieb Charakterisierung, Besonderheiten Vorplatz gegen Süden anstelle von altem Vorgarten, dort Garageneinfahrt.	Lage		se, angebaut				
Datierung um 2000  Typ 2-geschossiges Wohnhaus  Dachform Satteldach, giebelständig zur Alten Strasse  Fassadengliederung Holzverkleidung analog dem Eckpfeilerstall, den das Gebäude ersetzt. Moderne Fenster.  Oberflächen Abrieb  Charakterisierung, Besonderheiten Vorplatz gegen Süden anstelle von altem Vorgarten, dort Garageneinfahrt.	Bezeichnung	-					
Typ 2-geschossiges Wohnhaus Dachform Satteldach, giebelständig zur Alten Strasse Fassadengliederung Holzverkleidung analog dem Eckpfeilerstall, den das Gebäude ersetzt. Moderne Fenster.  Oberflächen Abrieb Charakterisierung, Besonderheiten Vorplatz gegen Süden anstelle von altem Vorgarten, dort Garageneinfahrt.	Nutzung	Wohnen		9 Table 17 (1) 14			I Hara
Dachform  Satteldach, giebelständig zur Alten Strasse  Fassadengliederung  Holzverkleidung analog dem Eckpfeilerstall, den das Gebäude ersetzt. Moderne Fenster.  Oberflächen  Charakterisierung, Besonderheiten  Vorplatz gegen Süden anstelle von altem Vorgarten, dort Garageneinfahrt.	Datierung	um 2000					
Fassadengliederung  Oberflächen  Charakterisierung, Besonderheiten  Abrieb  Vorplatz gegen Süden anstelle von altem Vorgarten, dort Garageneinfahrt.	Тур	2-geschossiges Wol	nnhaus				
Oberflächen Charakterisierung, Besonderheiten  Vorplatz gegen Süden anstelle von altem Vorgarten, dort Garageneinfahrt.	Dachform	Satteldach, giebelst	ändig zur Alten	Strasse			
Charakterisierung, Besonderheiten  Vorplatz gegen Süden anstelle von altem Vorgarten, dort Garageneinfahrt.	Fassadengliederung	Holzverkleidung ana	alog dem Eckpfe	eilerstall, den das (	Gebäude ersetz	zt. Moderne Fe	enster.
Charakterisierung, Besonderheiten  Vorplatz gegen Süden anstelle von altem Vorgarten, dort Garageneinfahrt.							
Besonderheiten	Oberflächen	Abrieb					
Die Fassadengestaltung imitiert einen Eckpfeilerstall		Vorplatz gegen Süde	en anstelle von a	ıltem Vorgarten, do	ort Garagenein	fahrt.	
Die Fassadengestaltung imitiert einen Eckpfeilerstall						-	
	Die Fassadengestaltung imitier	t einen Eckpfeilerstall					
	_		_			-	

Gebäude 001/02 Inventar Thusis

0000000 00170		niverial inasis
Parz. Nr.	986	
Adresse	Steinigs Wegli 2	
Vers. Nr.	190	
Lage	oberhalb Alte Strasse	
Bezeichnung	ehem. Haus Hosang	
Nutzung	Wohnen	
Datierung	nach 1845, mit Bausubstanz aus 1418. Jh.	
Тур	3-geschossiges Wohnhaus	
Dachform	Satteldach, giebelständig zur Alten Strasse	
Fassadengliederung	Gegen Alte Strasse: Über neu gestaltetem Sockel zwei Lagen mit Quaderimitationen, die auch den Mittelrisalit gliedern. Unterhalb des Giebels: drei gekuppelte Fenster und drei Oculi. Südfassade mit stichbogiger Einfahrt, von Quaderimitation gerahmt, die, wie an der Ostfassade, in zwei Lagen über dem Sockel liegen. Rundbogige Öffnung im 1. OG west, Türblatt um 1900, neues Wappen mit Mühlrad. Bergseitiger Trakt aus dem 18. Jh. unter separatem Pultdach: Ummantelter Strickbau, der gegen Westen hin heute wieder sichtbar ist. Schlitz für Dörre im Dachgeschoss.	
Oberflächen	glatter Verputz, weiss gestrichen	
Charakterisierung, Besonderheiten	Die verschiedenartigen Fenster weisen auf verschiedene Bauphasen hin. Der Hausteil oberhalb der Einfahrt scheint der ältere zu sein.	







Mittelrisalit mit Rustikabändern

Eingangsfassade gegen Straja

Stichbogiges Portal der ehemaligen Einfahrt





Rückwärtige Ansicht - rechts der Strickbau

Gebäude 001/03 Inventar Thusis

Parz. Nr.	452
Adresse	Straja 11
Vers. Nr.	217
Lage	oberhalb Straja
Bezeichnung	Gmeindstall
Nutzung	Remise
Datierung	19. Jh.
_	



Тур	Schmiede + Scheune/Remise
Dachform	Satteldach, traufständig zur Straja
Fassadengliederung	Eckpfeilerstall gegen Norden und Osten mit jeweils drei Lüftungsöffnungen in Form eines halben Rades versehen. Flugsparren in den Ecken auf Konsolen abgestützt. Gegen Norden Vierpass-Öffnungen. Gegen Osten: im EG zwei grosse Tore und zwei grosse Türen (M. 20. Jh.), vorkragende Holzkonsolen. Die Holzverschalung hier wie der Verputz ehemals in Ockerton gestrichen. Südseite: Lüftungsöffnungen in Form eines langgezogenen "S". Westseite mit neuen Brettern verschalt.
Oberflächen	grauer Sockel, ockerfarbig geschtrichener Verputz
Charakterisierung, Besonderheiten	Steht am Ort einer ehemaligen Sust. Anbau mit Pultdach gegen Norden, dahinter Rampe für Scheuneneinfahrt.



Tor zur Schmiede und Heubelüftung in Form eines halben Rads



Ansicht von Norden mit Auffahrt zum Scheunentor



Ausschnitt Nordfassade



Südfassade



Nordöstlicher Pfeiler mit unterschiedlichen Heubelüftungsöffnungen

Gebäude 001/04 Inventar Thusis

00000000	1
Parz. Nr.	433
Adresse	-
Vers. Nr.	189
Lage	unterhalb Straja, Ecke zum Schlössliweg, angebaut an Wohnhaus Straja 4
Bezeichnung	-
Nutzung	Holzschopf, Remise
Datierung	19. Jh.
Тур	Eckpfeilerstall



Тур	Eckpfeilerstall	
Dachform	Satteldach, traufständig zur Straja	
Fassadengliederung	Scheunentrakt (Obergeschoss): gegen Straja: Scheunentore, das mittlere mit Bändern aus dem 19. Jh., der Westtrakt als Holzschopf ausgebildet. Gegen Norden: Im Giebel Fensterchen mit Initialen CH.F. Ostfassade: Im Bereich der Tenne offen, ansonsten mit stehenden Brettern verkleidet.	
Oberflächen	Rauer, grauer Verputz im Sockel. An den Eckpfeilern teils alter hellgrauer Kalkputz, teils jüngerer brauner Grenobler Zement-Putz (1. H. 20. Jh.)	
Charakterisierung, Besonderheiten	-	







Fassade Holzschopf gegen Straja	Altes Zugband am Scheunentor	Ansicht von Nordosten
	-	-
Ausschnitt der Fassade zur Alten Strasse		

Gebäude 001/05 Inventar Thusis

Gebaude 001/0	75			inventai musis
Parz. Nr.	430			
Adresse	Straja 4			
Vers. Nr.	188			
Lage	unterhalb Straj beidseitig an N	a, schliesst achbarbauten an		
Bezeichnung	-		HAL	
Nutzung	Wohnen			
Datierung	16./17. Jh. mit l	Jmbau im 19. Jh.		
Тур	3-geschossiges	s Wohnhaus		
Dachform	Satteldach, trai	ufständig zur Straja		
Fassadengliederung	vom EG. In den	OG's jeweils drei Fe	nster, die unrege <mark>l</mark> m	onen am Gewände - Gurt trennt OG's nässig angeordnet sind.Gegen Alte m 1900 mit Aborterker.
Oberflächen	Gegen Straja: Rauer, grauer Verputz im EG mit noch rauerem Sockel. OG: Weisse Dispersion über gelblich getöntem Kalkputz. Gegen Alte Strasse: rauer, grauer Sockel im UG, abgeschlossen mit Band, darüber glatter Verputz.Nord- und Südfassaden: rauer gelblicher Verputz. Giebel holzverkleidet			
Charakterisierung, Besonderheiten		en Alte Strasse zeig ch die Straja lief.	t an, dass der Durc	hgangsverkehr zur Erbauungszeit
Eingangsfassade gegen Straja		Rundbogige Eingangstüre r	nit Hausteinimitation	Ansicht von der Alten Strasse
				-
Balkon mit Aborterker				

Gebäude 001/03 Inventar Thusis

	_
Parz. Nr.	452
Adresse	Straja 11
Vers. Nr.	217
Lage	oberhalb Straja
Bezeichnung	Gmeindstall
Nutzung	Remise
Datierung	19. Jh.
<b>T</b>	Calculate Calculate / December



Datierung	19. Jh.		
Тур	Schmiede + Scheune/Remise		
Dachform	Satteldach, traufständig zur Straja		
Fassadengliederung	Eckpfeilerstall gegen Norden und Osten mit jeweils drei Lüftungsöffnungen in Form eine halben Rades versehen. Flugsparren in den Ecken auf Konsolen abgestützt. Gegen Norde Vierpass-Öffnungen. Gegen Osten: im EG zwei grosse Tore und zwei grosse Türen (M. 20. Jh.), vorkragende Holzkonsolen. Die Holzverschalung hier wie der Verputz ehemals in Ockerton gestrichen. Südseite: Lüftungsöffnungen in Form eines langgezogenen "S". Westseite mit neuen Brettern verschalt.		
Oberflächen	grauer Sockel, ockerfarbig gescht	richener Verputz	
Charakterisierung, Besonderheiten	Steht am Ort einer ehemaligen Su für Scheuneneinfahrt.	st. Anbau mit Pultdach gegen Norden, dahinter Rampe	



Tor zur Schmiede und Heubelüftung in Form eines halben Rads



Ansicht von Norden mit Auffahrt zum Scheunentor



Ausschnitt Nordfassade



Südfassade



Nordöstlicher Pfeiler mit unterschiedlichen Heubelüftungsöffnungen

**Inventar Thusis** Block 035/0 Luftbild 2016 Kataster-Plan 2016 260 1214 35A 1053 284 258 278 826 256 Plan 1905 Plan von 1905 bildet den entsprechenden Ausschnitt nicht ab Plan 1876 Plan Hagmann

### Neudorfstrasse und Seitengassen



# Obere Stallstrasse und Seitengassen







Тур	A
Kopfbau Neudorf	ursprüngliches Haus
Hofraum	vollständig erhalten
Kopfbau Stallstrasse	historische Postremise
Historische Substanz	Kopfbauten Neudorf & Stallstrasse
Weitere Hinweise	•

Gebäude 035/1 Inventar Thusis

-	
284	
Neudorfstrasse 63	
34	
Kopfbau Neudorf	
alte Post	
EG: Gewerbe, OG: Wohnen/Büro	
19. Jh.	
	Neudorfstrasse 63  34  Kopfbau Neudorf  alte Post  EG: Gewerbe, OG: Wohnen/Büro



Тур	dreigeschossiger Wohnbau	
Dachform	Walmdach	
Fassadengliederung	Neudorf: 5 Achsen - EG: breiter Mitteleingang, je 2 seitliche Fenster teils vergrössert, rustizierende Bänder - OG's: Mittelrisalit, Lüftungsschlitze unter Dach über profiliertem Gesimse - 1. OG: Dreiecksgiebel über den 3 Öffnungen im Mittelrisalit, zentraler Balkon mit Gusseisen-Geländer über Eingang - Seitenfassade nord (Einfahrt Posthof), EG: profilierte Felder unter den Fenstern an profilierten Gurt anschliessend.	
Oberflächen	EG Rustica-Bänder in Hellgrau, OG's Verputz in gebrochenem Weiss gestrichen. Portal, Fenstergewände, Dreicksgiebel und Gurte in unterschiedlichen Grautönen	
Charakterisierung, Besonderheiten	Haupteingang neu als Eingangsbucht gestaltet, von dort führen historische Türblätter in moderner Betonkonstruktion ins Gebäudeinnere – rückwärtig in den OG's: Balkone in moderner Eisenkonstruktion	



Ausschnitt Fassade Neudorf



Bałkon über Haupteingang



Konsole und Geländer (Gusseisen) des Balkons



Fenster im EG der südlichen Seitenfassade



versetztes Türblatt der alten Eingangstüre



Eisengitter der alten Türe zum Postbüro

Gebäude 035/2 Inventar Thusis

Parz. Nr.	284
Adresse	Obere Stallstrasse 28
Vers. Nr.	34-A
Lage	Kopfbau Stallstrasse
Bezeichnung	Posthof
Nutzung	Garagen/Remise
Datierung	19. Jh.



Тур	Remise
Dachform	Giebel, traufständig zur Stallstrasse
Fassadengliederung	Fassade gegen Vorplatz: weit vorkragendes Vordach, auf Holzbalkenkonstruktion abgestützt – südlich 2 grosse Torbögen mit Quaderimitationen, darin Holzverkleidung mit Blusterimitationen, hölzerne Schiebetüren, oben und unten mit Zackenbandmotiv verziert – nördlich zwei kleinere Bögen mit neuen Garagetoren und Fensteröffnungen in den Torbögen – Fassade Stallstrasse: Nordtrakt: Hocheingang, Südtrakt: paarweise stichbogig Fenster, darüber Eckpfeiler, Zwischenräume mit stehenden Brettern verschalt
Oberflächen	glatter, grauer Verputz
Charakterisierung, Besonderheiten	Dach: Herzfalzziegel – südlich anschliessend weiter Remise mit Flachdach, rückwärtig ebenfalls mit Stichbogenfenster (demzufolge alt) – Giebel Südfassade: stehende Bretter mit ausgesparten Zieröffnungen, darunter 2 Schweizerkreuze – sehr viel originale Substanz



die beiden grossen Torbögen im Südtrakt



kleinerer Torbogen mit Garagentor



Konstruktion des Vordachs gegen Osten



Ansicht von Nordwesten



stichbogiges Fenster, Bretterverschalung



Giebel der Südfassade

#### Neudorfstrasse und Seitengassen







# Obere Stallstrasse und Seitengassen



	1.129
Тур	В
Kopfbau Neudorf	ursprüngliches Haus
Hofraum	3geschossige Wohnbauten als Anbauten an Kopfbauten Stallstrasse
Kopfbau Stallstrasse	N: ursprüngliche Stallscheune - S: Wohnhaus des 18. Jh.
Historische Substanz	Kopfbauten Neudorf & Stallstrasse
Weitere Hinweise	Durchfahrt Stallscheune

**Inventar Thusis** 

Gebäude 021/3			Inventar Thusi
Parz. Nr.	306		
Adresse	Obere Stallstrasse 3/4		
Vers. Nr.	109A		
Lage	Kopfbau Stallstrasse		
Bezeichnung	-		
Nutzung	Atelier, Wohnen, Remise		
Datierung	19. Jh.		
Тур	Stallscheune		
Dachform	Giebel, traufständig zur Stallstr	asse	
Fassadengliederung	Eckpfeilerstall, stehende Brette Form eines halben Rades	er als Verschalung, Lüftungsöffnunger	n für die Scheune in



	Form eines halben Rades		
Oberflächen	grober gelblicher Verputz		
Charakterisierung,	einzige Anlage mit Durchfahrt für die Obere Stallstrasse		



Nordfassade mit Durchfahrt

Besonderheiten



Ansicht Durchfahrt von Süden



Eingang zum Stall in der Durchfahrt



Betonbrunnen 1896 in Durchfahrt

**Inventar Thusis** Block 009/0 Luftbild 2016 72-A 321 Kataster-Plan 2016 323 738 1053 322 325 Plan 1905 Plan 1876 Plan Hagmann

#### Neudorfstrasse und Seitengassen







#### Untere Stallstrasse und Seitengassen







Тур	В
Kopfbau Neudorf	ursprüngliches Haus
Hofraum	Hofraum erhalten – historischer Anbau nord (Waschhaus?)
Kopfbau Stallstrasse	ursprüngliche Stallscheune
Historische Substanz	Kopfbauten Neudorf & Stallstrasse, Teile der Erweiterung
Weitere Hinweise	Nähe zu ursprünglichem Zustand

Gebäude 009/2 Inventar Thusis

Gebäude 00°	9/2
Parz. Nr.	322
Adresse	Untere Stallstrasse 15
Vers. Nr.	73-A, 73-B
Lage	Kopfbau Untere Stallstrasse
Bezeichnung	1 <del>4</del>
Nutzung	-
Datierung	19. Jh.
Тур	Eckpfeilerstall mit Anbau über
Dachform	Giebel, traufständig zur Stallstr



Тур	Eckpfeilerstall mit Anbau über Stallstrasse und westlich davon Holzschöpfe		
Dachform	Giebel, traufständig zur Stallstrasse		
Fassadengliederung	EG gemauert, OG Eckpfeiler, dazwischen Ständerkonstruktion mit stehenden Brettern verkleidet, Anbau über Untere Stallstrasse: Ständerkonstruktion mit stehender Bretterverkleidung – gegen die Stallstrasse hin Stalltüren und 2 Fenster, seitlich hochliegende Stallfenster und jalousienartige Öffnungen in der Scheunenverkleidung.		
Oberflächen	bräunlicher Verputz des 19. Jhs.		
Charakterisierung, Besonderheiten	neues Scheunentor, ansonsten gut erhalten, auch der Ökonomiebau und die Holzschöpfe jenseits der Stallstrasse		



Ansicht Scheuneneinfahrt



Ansicht von Südosten



Durchfahrt Stallstrasse von Süden



Stalltüre in Durchfahrt



Holzschöpfe unterhalb Durchfahrt



Gartenpavillon östlich der Stallscheune



#### Neudorfstrasse und Seitengassen







#### Untere Stallstrasse und Seitengassen







E
ursprüngliches Haus (Restaurant), gegen Süden durch Laube auf eingeschossigem Unterbau erweitert
Erweiterung Restaurant evtl. ehem. Brauerei
ursprüngliche Stallscheune
Kopfbauten Neudorf & Stallstrasse, Teile Erweiterung Restaurant evtl. ehem. Brauerei
-

Gebäude 018/1 Inventar Thusis

Gebaude 018/1		illyelitai Tilusis	
Parz. Nr.	339		
Adresse	Neudorfstrasse 12		
Vers. Nr.	104		
Lage	Kopfbau Neudorf		
Bezeichnung	Restaurant Brauerei		
Nutzung	EG: Restaurant, OG: Wohnen/Büro		
Datierung	19 Jh. Umbau EG und Anbau um 1900		
Тур	Wohnhaus, 3geschossig, ursp Fassade, Anbau süd mit Laub	orünglicher Bau, nur durch Gesimse über EG gegliederte e	
Dachform	Walmdach		
Fassadengliederung	0G: drei Fensterachsen, EG: Eingänge Ladenlokal und Restaurant mit drei Treppenstufen, Fensterband und weiteres Fenster im Restaurant, die Gliederung setzt sich an den Fassaden in den Gassen fort		
Oberflächen	OG: weisser, glatter Verputz,	EG: rauher Abrieb, rötlich gestrichen	
Charakterisierung, Besonderheiten	nördlich: Seiteneingang Restaurant		







Ansicht Gasse Nord

Ansicht von Südwesten mit Laube über Anbau

Detail Laube



Die beiden Eingänge an der Neudorfstrasse

Gebäude 018/2 Inventar Thusis

Gebäude 018/2					Inventar Thusis
Parz. Nr.	339				
Adresse	Neudorfstrasse	12	i Uller		
Vers. Nr.	104		Sattler Laprezierer Bodentidon		
Lage	Erweiterung Ko	ofbau Neudorf	1		
Bezeichnung	-				
Nutzung	EG: Teil Restaur OG: Wohnen/Bü				
Datierung	1. H. 20. Jh.				
Тур	Erweiterungen l	Kopfbau vermu	tl. In zwei Etappe	n	
Dachform	Giebel parallel z	ur Gasse, Flac	hdach, Terrasse		
Fassadengliederung	drei Fensterach	sen -zweigescl	hossig		
Oberflächen	Nord: weisser Verputz, grauer Sockel. Süd: gelblicher rauher Verputz (wie ehemals Kopfbau)			rauher Verputz (wie ehemals	
Charakterisierung, Besonderheiten					
Ansicht Gasse Süd			RI CONTRACTOR OF THE CONTRACTO		
			•		.=-

Gebäude 018/3		Inventar Thus
Parz. Nr.	339	
Adresse	Untere Stallstrasse 1	
Vers. Nr.	104-A	
Lage	Kopfbau Untere Stallstrasse	
Bezeichnung	Brauereistall	
Nutzung	leerstehend	
Datierung	19. Jh.	
Тур	Stallscheune/Remise	
Dachform	Giebel parallel zur Gasse	
Fassadengliederung	Eckpfeilerstall – Holzständer mit stehenden Brovorkragender Anbau auf gemauertem Pfeiler in Brettern verkleidet, darin hochrechteckige Öffr	n Ständerkonstruktion mit stehenden
Oberflächen	Mauerwerk, unverputzt, ausser Stallfront unter	r vorkragendem Anbau
Charakterisierung, Besonderheiten	nördlich Rampe entlang der Fassade als Zufahr	rt zur Scheune



Ansicht von Süden mit Vorbau

Scheuneneinfahrt von Norden

Nordostecke des Stalls und Scheuneneinfahrt









Detail Scheunenfassade gegen Osten

Stalltüre unter Vorbau

Versicherungsschild um 1900

Kontext			
Vorplatz westliche der Kirche	2	Kirche und Pfarrhaus an der Altdorfstrasse	Friedhof und anschliessende Baumgärten von Südosten
Bezeichnung Charakteristik	Der Block 007 u Neudorfstrasse Friedhof mit eir	e. Hinter der Kirche, welche direkt ar ner Aufbahrungshalle und einer teilw	orfstrasse, von der evang. Kirche bis zur n die Altdorfstrasse grenzt, liegt der reise überdeckten Urnengrabanlage.
	Östlich davon be	efindet sich das Pfarrhaus und am so e Sitz eines Transportunternehmens	ogenannten Kreiselplatz zwei jüngere s (Vers. Nr. 258) bzw. einer Fotografen-
Kernelemente	Kernelemente sind die evangelische Kirche, geweiht 1506, und das Pfarrhaus, welches bereits auf dem Plan vor 1870 abgebildet ist und aus der Zeit vor dem Brand 1845 stammt, obwohl es an der Schnittstelle von Alt- und Neudorf liegt.		
Elemende an den Rändern	Der Friedhof besass bis zum Ende des 20. Jhs. keine Hochbauten. Die beiden Wohnhäuser mit gewerblicher Nutzung am Südende des Neudorfs entstanden in der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts.		
Historische Substanz	Die Kirche ist der einzige Bau aus der ersten Blütezeit von Thusis um 1500, der sich – vom Turmabschluss abgesehen – integral erhalten hat. Das Pfarrhaus bildet mit ihr seit der 2. Hälfte des 19. Jhs. ein Ensemble.		
Weitere Hinweise	zurück. Denkba	ır ist, dass es das alte Pfarrhaus dars	auses reicht mindestens bis ins 18. Jh. stellte. Daraus folgt: Entweder reicht 18. Jh. zurück oder der Pfarrer richtete erweiterten - Pfarrhaus ein.

Gebäude 007/01 Inventar Thusis

Parz. Nr.	365	
Adresse	Altdorfstrasse 1	
Vers. Nr.	111	
Lage	südlich Altdorfstrasse	
Bezeichnung	evangelische Kirche	
Nutzung	Gotteshaus	
Datierung	1506	



Тур	Saalkirche mit eingezogenem Polygonalchor, Kirchturm und Anbauten im Norden und im
	Süden

## Dachform Satteldach, traufständig zur Alten Strasse, über dem Chorhaupt abgewalmt

#### Fassadengliederung

Gegen Norden: fensterlose Schiffswand, davor 1-geschossiger Anbau mit stichbogigen Muldenfenstern, daran anschliessend: Turmschaft von Eckquadern gesäumt, mittels Gurten in Geschosse gegliedert. Beidseits des Zifferblattes: Thusner Löwe, oberhalb desselben: spitzbogiges Fenster. - Gegen Osten (Kirchenstutz): polygonaler Abschluss des Chors mit von Masswerk besetzten Spitzbogenfenstern und Dreikantstreben. Im Sockel: Türe zu Archivraum unter dem Chor. Gegen Westen: spitzbogiges Eingangsportal (Türblatt 1899 MPW) mit von Rundstäben besetzten Gewänden - Gegen Süden: Schiff und Chor mit Spitzbogenfenstern besetzt. Neuer Anbau mit Flachdach, zugänglich vom Kircheninnern und vom Friedhof her.

#### Oberflächen

rauer Verputz in leichtem Ockerton gestrichen, am nördlichen Anbau glatter Verputz mit demselben Farbton, am neuen südlichen Anbau: Holzbalken, weiss gestrichen

#### Charakterisierung, Besonderheiten

modernes Eisengitter am Eingang zum Friedhof von der Altdorfstrasse her







Ansicht von Nordwesten

Eingangsportal in Westfassade

Anbau süd







Muldenfenster am Anbau nord

Gebäude 007/02 Inventar Thusis

Parz. Nr.	357
Adresse	Kirchenstutz 2
Vers. Nr.	110
Lage	untere Ecke Altdorfstrasse - Kirchenstutz
Bezeichnung	Pfarrhaus
Nutzung	Pfarrhaus
Datierung	18. Jh., Anbau 1949
Тур	2/3-geschossiges Wohnhaus



Тур	2/3-geschossiges Wohnhaus	
Dachform Satteldach, giebelständig zur Altdorfstrasse		
Fassadengliederung	Sgraffittodekoration Mitte des 20. Jh.: Fenster- und Türrahmungen sowie Eckquader in etwas modernisiertem Engadinerhaus-Stil. Gegen Altdorfstrasse: Wappen der Drei Bünde, über Hauseingang: Porträt Zwinglis im Profil. Westfassade gegen Kirche: fünf Fensterachsen, die zwei im südlichen Anbau ein wenig tiefer gesetzt. Aussentreppe zum Hauseingang. Nordfassade: drei Fensterachsen. An der Ostfassade: 2-geschossige Laube.	
Oberflächen	dunkler Sockel, heller Anstrich auf glattem Verputz	
Charakterisierung, Besonderheiten	Anbau ersetzt Schopf	





Ansicht von Norden (Altdorfstrasse)	Ansicht von Süden	
Q.	±	

Gebäude 007/03 Inventar Thusis

Gebäude 007/03		Inventar Thusis		
Parz. Nr.	363			
Adresse	Altdorfstrasse 11			
Vers. Nr.	110B			
Lage	im Friedhof, an der westlichen Begrenzungsmauer			
Bezeichnung	Aufbahrungshalle			
Nutzung	Aufbahrungshalle	相互共同作品。		
Datierung	E. 20. Jh.			
Тур	eingeschossiger Andachtsraum			
Dachform	leicht geneigtes Satteldach			
Fassadengliederung	Vorhalle auf Eisenträgern gegen Norden, dahinter kleinteilige Wand aus Glas-Beton- Elementen. Drei Bronzetüren.			
Oberflächen	rauer Verputz, in schwachem Gelbton gestrichen			
Charakterisierung, Besonderheiten	<del>.</del>			
		-		
Ansicht von Südosten				
ier.		_		
-				

Inventar Thusis

Gebäude 007/04		Inventar Thusis		
Parz. Nr.	363			
Adresse	=			
Vers. Nr.	110B-A			
Lage	im Friedhof			
Bezeichnung	Anlage für Urnengräber			
Nutzung	Urnenbestattung			
Datierung	2000			
Тур	Friedhof-Halle			
Dachform	Flachdach			
Fassadengliederung	Halle auf Eisensäulen, gegen Westen: m	assive Wand		
Besonderheiten				
Gegenüberliegende Urnenwan	d von 1993	-		
9 <b>4</b> 1	*	E		